



REGIONE CAMPANIA
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
DESTRA SELE



PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
RISCHIO ALLUVIONI



MONOGRAFIA DELLE SITUAZIONI CRITICHE

Dis. N. 3417

Tavola N. 1/1

Scala:

Data:

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Aquater S.p.A. (mandataria)

IDI S.r.l. Ingegneria per l'ambiente

Servizi Integrati S.r.l.

Prof. Ing. Biggiero

Ing. Herrmann

Ing. Boccia

Ing. Camilleri

Ing. Trassari

Il Responsabile Tecnico Rischio Alluvioni

Prof. Ing. Vittorio Biggiero

Responsabile Tecnico Rischio Frane

Dr. Giovanni Polloni

I Direttori dei Lavori

Rischio Alluvioni: prof. Ing. Paolo Villani

Rischio Frane: dr. Domenico Guida

Il Presidente del Gruppo di Supporto

Prof. Giovanni Iannettone

Il Responsabile del Procedimento

Rischio Alluvioni: arch. Giuseppe Grimaldi

Rischio Frane: dr. Gerardo Lombardi

Il Segretario Generale

Dr. Giulio Pappalardo

Corso d'acqua o Bacino		Codice Asta	Data acquisizione
T.Asa-T.Frestola		0.AS.2D	6/2001
Comune	Provincia	Coord. X:	2511200.41645
Pontecagnano Faiano	Salerno	Coord. Y:	4498498.12929
Tipologia	Sotto tipo	Materiale	
Attraversamento	Tombino	Calcestruzzo	

Altezza media [m]	Lunghezza media [m]	Larghezza media [m]
Vedi sezione	Vedi sezione	Vedi sezione

Presenza di dissesti/ lesioni	Presenza di ostacoli al deflusso	Stato di manutenzione
No	No	Sufficiente

NOTE

Tratto coperto a monte del tombino



Corso d'acqua o Bacino		Codice Asta		Data acquisizione	
T.Asa-T.Frestola		0.AS.2D		6/2001	
Comune		Provincia		Coord. X:	
Pontecagnano Faiano		Salerno		2511185.89422	
				Coord. Y:	
				4498494.49145	
Tipologia		Sotto tipo		Materiale	
Attraversamento		Tombino		Calcestruzzo	

Altezza media [m]	Lunghezza media [m]	Larghezza media [m]
Vedi sezione	Vedi sezione	Vedi sezione


Presenza di dissesti/ lesioni	Presenza di ostacoli al deflusso	Stato di manutenzione
No	No	Sufficiente

NOTE
Piccolo tratto scoperto

ID OPERA	1.0.AS.2D	Foto	1b.0.AS.2D
-----------------	-----------	-------------	------------



PONTE



Corso d'acqua o Bacino	Codice Asta	Data acquisizione	
T.Asa-T.Frestola	0.AS.2D	6/2001	
Comune	Provincia	Coord. X:	2511171.31152
Pontecagnano Faiano	Salerno	Coord. Y:	4498481.20782
Tipologia	Sotto tipo	Materiale	
Attraversamento	Tombino	Calcestruzzo	

Altezza media [m]	Lunghezza media [m]	Larghezza media [m]
Vedi sezione	Vedi sezione	Vedi sezione

Presenza di dissesti/ lesioni	Presenza di ostacoli al deflusso	Stato di manutenzione
No	No	Sufficiente

NOTE

Tratto coperto a valle del tombino (più a valle diventa di nuovo scoperto)

ID OPERA 1.0.AS.2D **Foto** 1c.0.AS.2D

